


愛媛県二神島沖船舶衝突事故による 流出油防除作業について（第4報）

- 6月4日午後10:10頃、愛媛県松山市二神島西南西約1.5キロメートルの海上において、貨物船「第五天光丸」（199ト）と押船「翔洋丸」（121ト）の衝突事故が発生、押船「翔洋丸」が沈没し油の流出がありました。
- 松山港湾・空港整備事務所では、第六管区海上保安本部からの要請を受け、5日より防除作業を実施し、本日（8日）も、海面清掃船「いしづち」及び港湾業務艇「くるしま」を出動させ、沈没した海域付近にて9:50より防除作業（放水・航行拡散）及び情報収集作業を実施しました。
- 松山港湾・空港整備事務所の今後の体制は以下のとおりとします。
 - ・9,10日は海面清掃船「いしづち」及び港湾業務艇「くるしま」は出動せず、関係機関からの連絡体制を確保します。
 - ・11日は海面清掃船「いしづち」及び港湾業務艇「くるしま」は通常業務とするものの、当日朝、関係機関から情報収集し、その結果を踏まえ対応を決定します。

港湾業務艇「くるしま」
情報収集作業状況



放水拡散



放水拡散



海面清掃船「いしづち」
作業状況
（放水・航行拡散）

記者発表日 平成24年6月8日

【問合せ先】

国土交通省 四国地方整備局 松山港湾・空港整備事務所
電話番号 089-951-0161
（担当） 副所長 込山 清 （内線12）
企画調整課長 川口 悦史 （内線20）