

同時発表先； サポート合庁記者クラブ、愛媛番町記者クラブ

愛媛県二神島沖船舶衝突事故による 流出油防除作業について


- 6月4日午後10:10頃、愛媛県松山市二神島西南西約1.5キロメートルの海上において、貨物船「第五天光丸」（199ト）と押船「翔洋丸」（121ト）の衝突事故が発生しました。
- 衝突により、押船「翔洋丸」が沈没し、事故海域に浮遊油が確認されています。
- 四国地方整備局では、第六管区海上保安部からの要請を受け、松山港湾・空港整備事務所所属の海面清掃船「いしづち」を出動させ、事故海域で防除作業（放水拡散・航行拡散）を実施しています。
なお、防除作業は、中国地方整備局所属の海面清掃船「おんど2000」も出動し協力して実施しております。



海面清掃船「いしづち」



海面清掃船「おんど2000」



記者発表日 平成24年6月5日

【問合せ先】

国土交通省 四国地方整備局 松山港湾・空港整備事務所
電話番号 089-951-0161
(担当) 副所長 込山 清 (内線12)
企画調整課長 川口 悦史 (内線20)